



DeWALT DCW604NT-XJ Masina de frezat 18V + Valiza (fara acumulator si incarcator)

Cod comanda: **DCW604NT-XJ**

Descriere produs:

Turela reglabila in cinci pozitii permite taieturi in trepte sau taieri repetate in plonjon

Carcasa motorului din aluminiu poate fi transformata rapid intr-un accesoriu cu baza fixa, sporind versatilitatea masinii

Luminile LED duble sporesc vizibilitatea in jurul burghiului de freza in timpul functionarii pentru o precizie sporita

Masina de frezat cu acumulator DCW604 functioneaza cu un motor fara perii pentru o autonomie si performanta imbunatatite si este compatibila cu toti acumulatorii XR de 18V.

Prevazuta cu control al vitezei variabile, cu prindere de corp si suport de adancime cu reglarea fina a inaltimei, pentru versatilitate maxima in aplicatii.

Lampile LED duble incorporate in carcasa din aluminiu ajuta la iluminarea piesei de lucru si ofera vizibilitate superioara asupra burghiului.

Design compact si usor care sporeste usurinta de utilizare si confortul utilizatorului

Blocarea axului face ca schimbarea accesoriilor sa fie rapida si usoara

Baza de scufundare incorporeaza o tija de reglare fina pentru o ajustare precisa a adancimii

Pornirea usoara reduce miscarea sculei la pornire, sporind controlul utilizatorului

Frana electronica pentru un plus de control si siguranta

Manerele din cauciuc suprapuse fac utilizarea unitatii mai confortabila

Control variabil al vitezei pentru a seta viteza optima de taiere pentru diferite materiale

Detalii tehnice:

Date tehnice

Greutate: 7,448 kg

Lungime: 44 cm

Latime: 33 cm

Inaltime: 30 cm

Viteza fara sarcina (RPM): 16000-25500

Dimensiune bucsa: 6-8 mm

Greutate produs: 2.4 Kg

Iesire de putere: 930 W

Set de livrare:

Set de livrare

- (1) Colier de 8 mm ($\frac{1}{4}$ " GB)
- (1) Cheie de 17 mm
- (1) Con de centrare
- (1) Bucsa de ghidare de 17 mm
- (1) Corpul de ruter cu baza plonjata
- (1) Baza fixa
- (1) Baza fixa de aspirare a prafului
- (1) Baza de extractie a prafului
- (1) Ghidaj paralel cu tije de ghidare (baza de scufundare)
- (1) Ghidaj paralel de baza (baza fixa)
- (1) Kitbox T-Stak